

C1

CITTA' STORICA

INDICE INTERNO

C3c

Centro Storico – Conservazione e degrado


C.3.c.16.a Il paesaggio urbano di matrice storica: conservazione e degrado (Tavola)

C.3.c.16.b Il paesaggio urbano di matrice storica: Schede di rilevamento del degrado

La numerazione interna all'Allegato fa riferimento ai capitoli della relazione

Il paesaggio urbano di matrice storica: conservazione e degrado

- Perimetro del centro storico (Variante al PRG approvata con Del.di G.P. n.165 del 8.05.07)
- Perimetro dell'Unità Minima d'Intervento
- Edificio degradato
- Edificio in stato d'incuria
- Edificio in stato d'incuria (parziale)
- Edificio in stato d'incuria (retro)
- Edificio da mantenere
- Edificio da mantenere (parziale)
- Edificio da mantenere (retro)
- Presenza di corpo incongruo
- Lesione puntuale
- Nr. scheda edificio





Schede di rilevamento del degrado:
Isolati



Schede di rilevamento del degrado
Indice

SCHEDA	VIA	ISOLATO	SCHEDA	VIA	ISOLATO
1	via saffi (porta fiume) 2a	1	51	via mura s. agostino 7-9-11-13 (retro)	40
2	viale mazzonei 50 (retro)	1	52	via mura s. agostino 3 (retro)	40
3	via mura porta fiume 54-56 (parziale)	1	53	via felice cavallotti 37	40
4	via mura porta fiume 79	1	54	via felice cavallotti 39-41 (retro)	40
5	via mura porta fiume 32-34-36-38	1	55	via manfredi 24-26-28-30-32-34-36	40
6	via mura porta fiume 53 (parziale)	2	56	via aldini scheda anomala	42
7	via malatesta novello 16 (parziale)	4	57	corso giuseppe garibaldi - angolo via aldini 2 - 10 (parziale)	44
8	via fattiboni 9	4 bis	58	corso giuseppe garibaldi 57-59-61	45
9	via quattordici (torre)	4 bis	59	corso giuseppe garibaldi 75	45
10	via quattordici 26-28 (parziale)	4 bis	60	corso giuseppe garibaldi 77-83	46
11	via quattordici 39	4 bis	61	corso ubaldo comandini 7 (palazzo guidi)	46
12	via cesare battisti 4	5	62	via mura eugenio valzania 22 - angolo vicolo della portaccia	46
13	via cesare battisti (muro)	5	63	via mura giardino pubblico 52 -54 (retro)	49
14	via mura federico comandini 101 (parziale)	5	64	corso ubaldo comandini 45-47-49	50
15	via mura federico comandini 51	5	65	via mura eugenio valzania 62	50
16	via mura federico comandini 37-39	5	66	via padre vicinio da sarsina 708	53
17	via mura federico comandini 1-3	5	67	via della conserva 13	53
18	piazza del popolo 40 (retro)	8	68	via della conserva 63	53
19	via zeffirino re 23-25	9	69	via sobborgo eugenio valzania 36-38-40	53
20	via chiramonti 76-78-80-82-84	13	70	via sobborgo eugenio valzania 11-13 (parziale)	54
21	via uberti 86	15	71	via madonna delle rose 8	58
22	via sacchi 80	16	72	corso cavour 28	59
23	via mura barriera ponente 23-25-27 (parziale)	17	73	corso cavour 30	59
24	via montalti 40	18	74	corso cavour 67-69-71 (retro)	61
25	via montalti 38	18	75	sobborgo federico comandini 13	63
26	contrada masini 16	18	76	sobborgo federico comandini 35-37-39 (retro)	64
27	vicolo giovanni del virgilio 28	23	77	via dei mulini 19	67
28	via albizzi 9	23	78	via cesare battisti 53-55-57	68
29	via zeffirino re 20-22	23	79	via cesare battisti 57-59-61	68
30	via giuseppe verzaglia 12-14	24	80	via cesare battisti 69-71-73	68
31	via strinati 48 (parziale)	24	81	via cesare battisti 81-83	68
32	via fattiboni 4 angolo via pier maria caporali (parziale)	26	82	via mura porta fiume 67	68
33	via scevola riciputi 26 (capannone)	27	83	via cesare battisti 6	68
34	via scevola riciputi 32	27	84	vicolo ponte s.martino 17	70
35	via scevola riciputi 8-10-12	27	85	vicolo dell'orto 12-14-16	70
36	via mura s. agostino 18-20 (parziale)	28	86	vicolo dell'orto 10	71
37	via dandini 7 (parziale)	29	87	via del tunnel 276-286	80
38	via martiri d'ungheria (muro)	29	88	via del tunnel (attrezzaia)	80
39	via strinati 45-55-57	31	89	via diavolessa 43	80
40	vicolo madonna del parto 11-50 (parziale)	31	90	via garampa (ex acquedotto)	82
41	via braschi 49	34	91	via felice cavallotti 22b-24	84
42	via mura barriera levante 20-21 - via braschi 49	34	92	via dell'osservanza 216 (parziale)	85
43	via braschi 11 - via paiuncolo 1-3	37	93	via del monte (muro)	87
44	via braschi 7	37			
45	corso giuseppe garibaldi 15 - angolo via braschi	37			
46	via braschi 8-10	37			
47	piazza isei 28	39			
48	via cesare montanari 2	39			
49	via cesare montanari 4 - 6	39			
50	via mura porta s. maria 8 (torricino)	39			

Schede di rilevamento del degrado

Indice degli interventi in ordine di via



VIA	INTERVENTO	ISOLATO
contrada masini 16	26	18
corso cavour 28	72	59
corso cavour 30	73	59
corso cavour 67-69-71 (retro)	74	61
corso giuseppe garibaldi - angolo via aldini 2 - 10 (parziale)	57	44
corso giuseppe garibaldi 15 - angolo via braschi	45	37
corso giuseppe garibaldi 57-59-61	58	45
corso giuseppe garibaldi 75	59	45
corso giuseppe garibaldi 77-83	60	46
corso ubaldo comandini 45-47-49	64	50
corso ubaldo comandini 7 (palazzo guidi)	61	46
piazza del popolo 40 (retro)	18	8
piazza isei 28	47	39
sobborgo federico comandini 13	75	63
sobborgo federico comandini 35-37-39 (retro)	76	64
via albizzi 9	28	23
via aldini scheda anomala	56	42
via braschi 11 - via paiuncolo 1-3	43	37
via braschi 49	41	34
via braschi 7	44	37
via braschi 8-10	46	37
via cesare battisti (muro)	13	5
via cesare battisti 4	12	5
via cesare battisti 53-55-57	78	68
via cesare battisti 57-59-61	79	68
via cesare battisti 6	83	68
via cesare battisti 69-71-73	80	68
via cesare battisti 81-83	81	68
via cesare montanari 2	48	39
via cesare montanari 4 - 6	49	39
via chiaramonti 76-78-80-82-84	20	13
via dandini 7 (parziale)	37	29
via dei mulini 19	77	67
via del monte (muro)	93	87
via del tunnel (attrezzaia)	88	80
via del tunnel 276-286	87	80
via della conserva 13	67	53
via della conserva 63	68	53
via dell'osservanza 216 (parziale)	92	85
via diavolessa 43	89	80
via fattiboni 4 angolo via pier maria caporali (parziale)	32	26
via fattiboni 9	8	4 bis
via felice cavallotti 22b-24	91	84
via felice cavallotti 37	53	40

VIA	INTERVENTO	ISOLATO
via felice cavallotti 39-41 (retro)	54	40
via garampa (ex acquedotto)	90	82
via giuseppe verzaglia 12-14	30	24
via madonna delle rose 8	71	58
via malatesta novello 16 (parziale)	7	4
via manfredi 24-26-28-30-32-34-36	55	40
via martiri d'ungheria (muro)	38	29
via montalti 38	25	18
via montalti 40	24	18
via mura barriera levante 20-21 - via braschi 49	42	34
via mura barriera ponente 23-25-27 (parziale)	23	17
via mura eugenio valzania 22 - angolo vicolo della portaccia	62	46
via mura eugenio valzania 62	65	50
via mura federico comandini 101 (parziale)	14	5
via mura federico comandini 1-3	17	5
via mura federico comandini 37-39	16	5
via mura federico comandini 51	15	5
via mura giardino pubblico 52 -54 (retro)	63	49
via mura porta fiume 32-34-36-38	5	1
via mura porta fiume 53 (parziale)	6	2
via mura porta fiume 54-56 (parziale)	3	1
via mura porta fiume 67	82	68
via mura porta fiume 79	4	1
via mura porta s. maria 8 (torricino)	50	39
via mura s. agostino 7-9-11-13 (retro)	51	40
via mura s. agostino 18-20 (parziale)	36	28
via mura s. agostino 3 (retro)	52	40
via padre vicinio da sarsina 708	66	53
via quattordici (torre)	9	4 bis
via quattordici 26-28 (parziale)	10	4 bis
via quattordici 39	11	4 bis
via sacchi 80	22	16
via saffi (porta fiume) 2a	1	1
via scevola riciputi 26 (capannone)	33	27
via scevola riciputi 32	34	27
via scevola riciputi 8-10-12	35	27
via sobborgo eugenio valzania 11-13 (parziale)	70	54
via sobborgo eugenio valzania 36-38-40	69	53
via strinati 45-55-57	39	31
via strinati 48 (parziale)	31	24
via uberti 86	21	15
via zeffirino re 20-22	29	23
via zeffirino re 23-25	19	9
viale mazzoni 50 (retro)	2	1
vicolo dell'orto 10	86	71
vicolo dell'orto 12-14-16	85	70
vicolo giovanni del virgilio 28	27	23
vicolo madonna del parto 11-50 (parziale)	40	31
vicolo ponte s.martino 17	84	70

Via Saffi (porta Fiume), 2a

Unità d'intervento n. 1

Isolato n. 1



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Viale Mazzoni

Data di rilevamento: 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro	Muratura a vista deteriorata	5	X
Punteggio		9	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Viale Mazzoni, 50 (retro)

Unità d'intervento n. 2

Isolato n. 1



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Porta Fiume e Viale Mazzoni

Data di rilevamento: 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>


Via Mura Porta Fiume, 54 – 56 (parziale)

Unità d'intervento n. 3



Planimetria scala 1: 2000

Isolato n.1



Fotografie riprese da via Mura Porta Fiume

Data di rilevamento: 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>


Via Mura Porta Fiume, 79

Unità d'intervento n. 4

Isolato n. 1



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Porta Fiume e dal retro

Data di rilevamento: 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>


2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
Punteggio		8	


ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Mura Porta Fiume, 32 - 34 - 36 - 38

Unità d'intervento n. 5



Isolato n. 1



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Porta Fiume

Data di rilevamento: 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>


2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		15	


ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura porta Fiume, 53 (parziale)

Unità d'intervento n. 6



Isolato n. 2



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura porta Fiume

Data di rilevamento: 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>



2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado SI	
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	Muratura a vista danneggiata (5) - crepe diffuse (3)	8	<input checked="" type="checkbox"/>
	Punteggio	13	

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Malatesta Novello, 16 (parziale)

Unità d'intervento n. 7

Isolato n. 4



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Malatesta Novello

Data di rilevamento: 21/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Fattiboni, 9

Unità d'intervento n. 8

Isolato n. 4 bis



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Fattiboni

Data di rilevamento: 21/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/ferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
Punteggio			

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Quattordici (torre)

Unità d'intervento n. 9


Isolato n. 4 bis



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Quattordici



Data di rilevamento: 21/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
	Punteggio	11	



ALTRE INFORMAZIONI:

Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	SI
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Via Quattordici, 26 -28 (parziale)

Unità d'intervento n. 10

Isolato n. 4 bis



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa dal cortile posto in Via Quattordici



Data di rilevamento: 21/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		9	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		X
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Quattordici, 39

Unità d'intervento n. 11

Isolato n. 4 bis



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Quattordici e via Caporali



Data di rilevamento: 21/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Solaio puntellato	2	X
Punteggio		10	



ALTRE INFORMAZIONI:

Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	SI
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input checked="" type="checkbox"/>	

Via Cesare Battisti, 4

Unità d'intervento n. 12

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Federico Comandini



Data di rilevamento: 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Muro su via Cesare Battisti

Unità d'intervento n. 13

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cesare Battisti

Data di rilevamento: 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Crepe	3	X
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Federico Comandini, 101 (parziale)

Unità d'intervento n. 14

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Federico Comandini

Data di rilevamento: 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		8	

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Federico Comandini, 51

Unità d'intervento n.15

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Federico Comandini

Data di rilevamento: 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Federico Comandini, 37 - 39

Unità d'intervento n. 16

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Federico Comandini

Data di rilevamento: 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		14	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		
Presenza di elementi incongrui		

Corso Giuseppe Garibaldi, 75

Unità d'intervento n. 17

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Mura Federico Comandini

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Piazza del Popolo, 40 (retro)

Unità d'intervento n. 18

Isolato n. 8



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese dal retro Vicolo Stalle

Data di rilevamento: 24/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	

Via Zefferino Re, 23 – 25

Unità d'intervento n. 19

Isolato n. 9



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Zefferino Re

Data di rilevamento: 24/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		7	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Chiaramonti, 76 – 78 – 80 – 82 - 84

Unità d'intervento n. 20

Isolato n. 13



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Chiaramonti

Data di rilevamento: 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente parzialmente al P.T.	2	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		9	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Uberti, 86

Unità d'intervento n. 21

Isolato n. 15



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Uberti e da via Mura Barriera di Ponente

Data di rilevamento: 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	balcone crollato	2	X
Punteggio		8	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		
Presenza di elementi incongrui		

Via Sacchi, 80

Unità d'intervento n. 22

Isolato n. 16



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Sacchi angolo via Uberti

Data di rilevamento: 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		7	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Mura Barriera Ponente, 23 – 25 – 27 (parziale)

Unità d'intervento n. 23

Isolato n. 17



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Barriera ponente

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			
Punteggio		11	



ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Data di rilevamento: 09/04/2015

Via Montalti, 40

Unità d'intervento n. 24

Isolato n. 18



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Montalti

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		9	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Montalti, 38

Unità d'intervento n. 25

Isolato n. 18



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Montalti

Data di rilevamento: 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	≥ 10
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	≥ 6 ; ≤ 9
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	≤ 5



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		7	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Contrada Masini, 16

Unità d'intervento n. 26

Isolato n. 18



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Contrada Masini

Data di rilevamento: 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/ferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Vicolo Giovanni del Virgilio, 28

Unità d'intervento n. 27

Isolato n. 23



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Vicolo Giovanni del Virgilio e dal cortile interno

Data di rilevamento: 24/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	


2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/ferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		9	


ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	X

Via Albizzi, 9

Unità d'intervento n. 28



Isolato n. 23



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Albizzi e dalla corte interna

Data di rilevamento: 24/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>


Via Zeffirino Re, 20 - 22

Unità d'intervento n. 29

Isolato n. 23



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Zeffirino Re

Data di rilevamento: 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>



2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	NO
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferrate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferrate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	L'edificio si presenta in buono stato ma ha una lesione significativa ad un capitello		<input type="checkbox"/>
		Punteggio	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Giuseppe Verzaglia, 12 - 14

Unità d'intervento n. 30

Isolato n. 24



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Verzaglia

Data di rilevamento: 24/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		7	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Strinati, 48 (parziale)

Unità d'intervento n. 31

Isolato n. 24



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Strinati

Data di rilevamento: 24/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Fattiboni, 4 angolo via Pier Maria Caporali (parziale)

Unità d'intervento n. 32

Isolato n. 26



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Fattiboni

Data di rilevamento: 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Scevola Riciputi, 26 (capannone)

Unità d'intervento n. 33

Isolato n. 27



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Pier Maria Caporali

Data di rilevamento: 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno dei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Scevola Riciputi, 32

Unità d'intervento n. 34

Isolato n. 27



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Scevola Riciputi



Data di rilevamento: 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Scevola Riciputi, 75

Unità d'intervento n. 35

Isolato n. 27



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Scevola Riciputi

Data di rilevamento: 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>



2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	
I	Intonaco completamente scrostato	5	SI <input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	X <input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X <input checked="" type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	Cornicione crollato e crepe	10	X <input checked="" type="checkbox"/>
Punteggio		15	

ALTRE INFORMAZIONI:		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>


Via Mura S. Agostino, 18 – 20 (parziale)

Unità d'intervento n. 36

Isolato n. 28



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura S. Agostino

Data di rilevamento: 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/> SI
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferrate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi/inferrate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Degrado muratura - bucatura con armatura	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Punteggio		15	



ALTRE INFORMAZIONI:		
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/> SI
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Dandini, 7 (parziale)

Data di rilevamento: 31/03/2015

Unità d'intervento n. 37

Isolato n. 29



Planimetria scala 1: 2000

Fotografie riprese da Via Dandini e dalla corte interna



1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno dei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		9	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Muro su Via Martiri D'Ungheria

Unità d'intervento n. 38

Isolato n. 29



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Martiri D'Ungheria

Data di rilevamento: 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>


2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	


ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Strinati, 45 – 55 - 57

Unità d'intervento n. 39



Isolato n. 31



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Strinati

Data di rilevamento: 24/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		
	Lesioni significative alla struttura		SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		9	

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Vicolo Madonna del Parto, 11 – 50 (parziale)

Unità d'intervento n. 40

Isolato n. 31



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Vicolo Madonna del Parto

Data di rilevamento: 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>


2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Piano terra in abbandono	2	X
Punteggio		13	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		X
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Braschi, 49

Unità d'intervento n. 41

Isolato n. 34



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Braschi

Data di rilevamento: 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>


Via Mura Barriera Levante, 20 – 21 - Via Braschi, 49

Unità d'intervento n. 42

Isolato n. 34



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Braschi

Data di rilevamento: 16/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>



2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado SI	
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
Punteggio			

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input checked="" type="checkbox"/>

Via Braschi, 11 - Via Paiuncolo, 1 - 3

Unità d'intervento n. 43

Isolato n. 37



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Braschi

Data di rilevamento: 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	



2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	X
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		15	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Via Braschi, 7

Unità d'intervento n. 44

Isolato n. 37



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Braschi

Data di rilevamento: 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
Punteggio		13	

ALTRE INFORMAZIONI:



Edificio completamente non utilizzato
Edificio parzialmente non utilizzato
Presenza di elementi incongrui

SI
X

Corso Giuseppe Garibaldi, 15 – angolo Via Braschi

Unità d'intervento n. 45

Isolato n. 37



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Braschi

Data di rilevamento: 08/05/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Braschi, 8 - 10

Unità d'intervento n. 46

Isolato n. 37



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Braschi

Data di rilevamento 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Piazza Isei, 28

Unità d'intervento n. 47

Isolato n. 39



Planimetria scala 1:2000



Fotografie riprese da Piazza Isei


Data di rilevamento 13/01/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno dei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>
2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/ferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
		Punteggio	9
ALTRE INFORMAZIONI:			
	Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
	Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
	Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Montanari Cesare, 2

Unità d'intervento n. 48

Isolato n. 39



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cesare Montanari

Data di rilevamento 13/01/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Piano terra completamente degradato	2	X
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Via Montanari Cesare, 4 -6

Unità d'intervento n. 49

Isolato n. 39



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Montanari

Data di rilevamento 13/01/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		X
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Mura Porta S. Maria, 8 (torricino)

Unità d'intervento n. 50

Isolato n. 39



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura porta S. Maria

Data di rilevamento 13/01/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
Punteggio		12	

ALTRE INFORMAZIONI:		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input checked="" type="checkbox"/>

Via Mura S. Agostino, 7 - 9 - 11 - 13 (retro)

Unità d'intervento n. 51

Isolato n. 40



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura S. Agostino

Data di rilevamento 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Balconi e corpi aggettanti precari + scala	5	X
Punteggio		14	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Presenza di elementi incongrui	<input checked="" type="checkbox"/>	X

Via Mura S. Agostino, 3 (retro)

Unità d'intervento n. 52

Isolato n. 40



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura S. Agostino

Data di rilevamento 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno dei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input checked="" type="checkbox"/>	

Via Felice Cavallotti, 37

Unità d'intervento n. 53

Isolato n. 40



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cavallotti

Data di rilevamento 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	X <input checked="" type="checkbox"/>

Via Felice Cavallotti, 39 – 41 (retro)

Unità d'intervento n. 54

Isolato n. 40



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese dal retro di Via Felice Cavallotti

Data di rilevamento 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Manfredi, 24 - 26 - 28 - 30 - 32 -34 - 36

Unità d'intervento n. 55

Isolato n. 40



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Manfredi



Data di rilevamento 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		7	

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Aldini, 65

Unità d'intervento n. 56

Isolato n. 42



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Aldini

Data di rilevamento 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	NO
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/ferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	L'edificio è in buono stato ma presenta un balcone/veranda del tutto incongruo		<input type="checkbox"/>
Punteggio			



ALTRE INFORMAZIONI:

Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>


Corso Giuseppe Garibaldi angolo Via Aldini 2 – 10 (parziale)

Unità d'intervento n. 57

Isolato n. 44



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Aldini

Data di rilevamento 08/05/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Corso Giuseppe Garibaldi, 57 – 59 - 61

Unità d'intervento n. 58

Isolato n. 45



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Giuseppe Garibaldi

Data di rilevamento 13/01/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Ferri in vista sotto il balcone	2	X
Punteggio		8	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Corso Giuseppe Garibaldi, 75

Unità d'intervento n. 59

Isolato n. 45



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Serraglio

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input checked="" type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	SI <input checked="" type="checkbox"/>


2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	
I	Intonaco completamente scrostato	5	SI <input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Punteggio			

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>


Corso Giuseppe Garibaldi, 77 - 83

Unità d'intervento n. 60

Isolato n. 46



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Giuseppe Garibaldi

Data di rilevamento 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Soffitto portico ammalorato	2	X
Punteggio		7	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Corso Ubaldo Comandini, 7 (Palazzo Guidi)

Unità d'intervento n. 61

Isolato n. 46



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Ubaldo Comandini

Data di rilevamento 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	



2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
Punteggio		13	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Eugenio Valzania, 22 angolo Vicolo della Portaccia

Unità d'intervento n. 62

Isolato n. 46



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese dal cortile interno e da Vicolo della Portaccia

Data di rilevamento 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	≥ 10
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	≥ 6 ; ≤ 9
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	≤ 5



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		9	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Giardino Pubblico, 52 – 54 (retro)

Unità d'intervento n. 63

Isolato n. 49



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Giardino Pubblico

Data di rilevamento 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
Punteggio		11	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Corso Ubaldo Comandini, 45 – 47 - 49

Unità d'intervento n. 64

Isolato n. 50



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Corso Ubaldo Comandini

Data di rilevamento 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
Punteggio		10	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Eugenio Valzania, 62

Unità d'intervento n. 65

Isolato n. 50



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Eugenio Valzania

Data di rilevamento 17/11/2014

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/> SI
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/> SI
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Padre Vicinio da Sarsina, 708

Unità d'intervento n. 66

Isolato n. 53



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Padre Vicinio da Sarsina

Data di rilevamento 16/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>


2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		12	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via della Conserva, 13

Unità d'intervento n. 67

Isolato n. 53



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via della Conserva

Data di rilevamento 16/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		8	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		
Presenza di elementi incongrui		

Via Della Conserva, 63

Unità d'intervento n. 68

Isolato n. 53



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via della Conserva

Data di rilevamento 16/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input checked="" type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>



2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio			

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Sobborgo Eugenio Valzania, 36 – 38 - 40

Unità d'intervento n. 69

Isolato n. 53



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Sobborgo Eugenio Valzania

Data di rilevamento 16/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		
	Lesioni significative alla struttura		SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		X <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Sobborgo Eugenio Valzania, 11 – 13 (parziale)

Unità d'intervento n. 70

Isolato n. 54



Planimetria scala 1:2000



Fotografie riprese da Via Sobborgo Eugenio Valzania

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		8	

ALTRE INFORMAZIONI:

- Edificio completamente non utilizzato
- Edificio parzialmente non utilizzato
- Presenza di elementi incongrui


SI

Via Madonna delle Rose, 8

Unità d'intervento n. 71



Isolato n. 58



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Madonna delle Rose

Data di rilevamento 16/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/>	X
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			



Punteggio

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	X
Edificio parzialmente non utilizzato	
Presenza di elementi incongrui	

Corso Cavour, 28

Unità d'intervento n. 72

Isolato n. 59



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Corso Cavour e dal retro

Data di rilevamento 16/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Terrazzi ammalorati	3	X
Punteggio		16	

ALTRE INFORMAZIONI:		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input checked="" type="checkbox"/>

Corso Cavour, 30

Unità d'intervento n. 73

Isolato n. 59



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Corso Cavour e dal retro


Data di rilevamento 16/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>
2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		11	
ALTRE INFORMAZIONI:			
	Edificio completamente non utilizzato		X
	Edificio parzialmente non utilizzato		
	Presenza di elementi incongrui		X

Corso Cavour, 67 – 69 -71 (retro)

Unità d'intervento n. 74

Isolato n. 61



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese dal retro di Corso Cavour



Data di rilevamento 16/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>
2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	
ALTRE INFORMAZIONI:			
	Edificio completamente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
	Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
	Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Sobborgo Federico Comandini, 13

Unità d'intervento n. 75

Isolato n. 63



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Sobborgo Federico Comandini

Data di rilevamento 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/> SI
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		12	

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/> SI
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Sobborgo Federico Comandini, 35 – 37 – 39 (retro)

Unità d'intervento n. 76

Isolato n. 64



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Subborgo Federico Comandini e dal retro



Data di rilevamento 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:			SI
	Lesioni significative alla struttura			
	Tetto fatiscente			
	Umidità diffusa			
2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio		≥ 10	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio		≥ 6 ; ≤ 9	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio		≤ 5	
			punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato		5	
	Intonaco parzialmente scrostato		4	X
U	Tracce di umidità/muffe		3	
T	Tinteggiatura assente		3	
	Tinteggiatura deteriorata		2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati		5	
	Infissi/inferriate deteriorati		3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati		2	
	Gronda/pluviali deteriorati		1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate		5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate		4	
Altro				
			Punteggio	9
	ALTRE INFORMAZIONI:			SI
	Edificio completamente non utilizzato			
	Edificio parzialmente non utilizzato			
	Presenza di elementi incongrui			

Via dei Mulini, 19

Unità d'intervento n. 77

Isolato n. 67



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via dei Mulini

Data di rilevamento 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	Scala pericolante	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Punteggio		13	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Via Cesare Battisti, 53 – 55 - 57

Unità d'intervento n. 78

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cesare Battisti

Data di rilevamento 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>



2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	
I	Intonaco completamente scrostato	5	SI <input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	X <input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	X <input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X <input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	ferri balcone in vista e varie crepe	5	X <input checked="" type="checkbox"/>
	Punteggio	12	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato		X <input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Cesare Battisti, 57 – 59 -61

Unità d'intervento n. 79

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cesare Battisti e dal retro

Data di rilevamento 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		9	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Cesare Battisti, 69 – 71 - 73

Unità d'intervento n. 80

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via cesare Battisti e dal retro



Data di rilevamento 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:			SI
	Lesioni significative alla struttura			
	Tetto fatiscente			
	Umidità diffusa			
2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	≥ 10		
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	≥ 6 ; ≤ 9		
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	≤ 5		
		punti degrado		SI
I	Intonaco completamente scrostato	5		
	Intonaco parzialmente scrostato	4		X
U	Tracce di umidità/muffe	3		
T	Tinteggiatura assente	3		X
	Tinteggiatura deteriorata	2		
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5		
	Infissi/inferriate deteriorati	3		
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2		
	Gronda/pluviali deteriorati	1		
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5		
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4		
Altro	Ferri in vista	3		X
	Punteggio	10		
	ALTRE INFORMAZIONI:			
	Edificio completamente non utilizzato			SI
	Edificio parzialmente non utilizzato			X
	Presenza di elementi incongrui			

Via Cesare Battisti, 81 - 83

Unità d'intervento n. 81

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cesare Battisti

Data di rilevamento 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Crepe	3	X



Punteggio	9
------------------	----------

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Porta Fiume, 67

Unità d'intervento n. 82

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Porta Fiume

Data di rilevamento 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente (crollato)	X <input checked="" type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	≥ 10
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	≥ 6 ; ≤ 9
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	≤ 5



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio			

ALTRE INFORMAZIONI:		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Cesare Battisti, 6

Unità d'intervento n. 83

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Porta Fiume

Data di rilevamento 09/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	



2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
		Punteggio	10

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Vicolo Ponte S. Martino, 17

Unità d'intervento n. 84

Isolato n. 70



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Vicolo Ponte S. Martino

Data di rilevamento 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Tetto inerbito	2	X



Punteggio **9**

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Vicolo dell'Orto, 12 – 14 - 16

Unità d'intervento n. 85

Isolato n. 70



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Vicolo dell'Orto

Data di rilevamento 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		11	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Vicolo dell'Orto, 10

Unità d'intervento n. 86

Isolato n. 71



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Vicolo dell'Orto

Data di rilevamento 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		9	

ALTRE INFORMAZIONI:		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input checked="" type="checkbox"/>	X

Via Del Tunnel, 276 - 286

Unità d'intervento n. 87

Isolato n. 80



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Del Tunnel

Data di rilevamento 21/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Del Tunnel (attrezzaia)

Unità d'intervento n. 88

Isolato n. 80



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Del Tunnel

Data di rilevamento 21/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Tetto in lamiera	1	X
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Diavolessa, 43

Unità d'intervento n. 89

Isolato n. 80



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Diavolessa

Data di rilevamento 21/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		14	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Garampa (ex acquedotto)

Unità d'intervento n. 90

Isolato n. 82



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Garampa

Data di rilevamento 21/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>



2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>
		punti degrado
I	Intonaco completamente scrostato	5
	Intonaco parzialmente scrostato	4
U	Tracce di umidità/muffe	3
T	Tinteggiatura assente	3
	Tinteggiatura deteriorata	2
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5
	Infissi/inferriate deteriorati	3
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2
	Gronda/pluviali deteriorati	1
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4
Altro		
Punteggio		

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Felice Cavallotti, 22b - 24

Unità d'intervento n. 91

Isolato n. 84



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Felice Cavallotti

Data di rilevamento 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		
	Lesioni significative alla struttura		SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		7	

ALTRE INFORMAZIONI:		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		X <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via dell'Osservanza, 216 (parziale)

Unità d'intervento n. 92

Isolato n. 85



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via dell'Osservanza

Data di rilevamento 31/03/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		9	

ALTRE INFORMAZIONI:	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Muro perimetrale su Via del Monte

Unità d'intervento n. 93

Isolato n. 87



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Del Monte

Data di rilevamento 30/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
Punteggio		6	

ALTRE INFORMAZIONI:	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>