

# C1

## CITTA' STORICA

### INDICE INTERNO

# C3c

### Centro Storico – Conservazione e degrado


C.3.c.16.a Il paesaggio urbano di matrice storica: conservazione e degrado (Tavola)

C.3.c.16.b Il paesaggio urbano di matrice storica: Schede di rilevamento del degrado

La numerazione interna all'Allegato fa riferimento ai capitoli della relazione

### Il paesaggio urbano di matrice storica: conservazione e degrado

-  Perimetro del centro storico  
(Variante al PRG approvata  
con Del.di G.P. n.165 del 8.05.07)
-  Perimetro dell'Unità Minima d'Intervento
-  Edificio degradato
-  Edificio in stato d'incuria
-  Edificio in stato d'incuria (parziale)
-  Edificio in stato d'incuria (retro)
-  Edificio da mantenere
-  Edificio da mantenere (parziale)
-  Edificio da mantenere (retro)
-  Presenza di corpo incongruo
-  Lesione puntuale
-  1 - 93 Nr. scheda edificio





Schede di rilevamento del degrado:  
Isolati





Schede di rilevamento del degrado  
Indice

SCHEDA	VIA	ISOLATO	SCHEDA	VIA	ISOLATO
1	via saffi (porta fiume) 2a	1	51	via mura s. agostino 7-9-11-13 (retro)	40
2	viale mazzonei 50 (retro)	1	52	via mura s. agostino 3 (retro)	40
3	via mura porta fiume 54-56 (parziale)	1	53	via felice cavallotti 37	40
4	via mura porta fiume 79	1	54	via felice cavallotti 39-41 (retro)	40
5	via mura porta fiume 32-34-36-38	1	55	via manfredi 24-26-28-30-32-34-36	40
6	via mura porta fiume 53 (parziale)	2	56	via aldini scheda anomala	42
7	via malatesta novello 16 (parziale)	4	57	corso giuseppe garibaldi - angolo via aldini 2 - 10 (parziale)	44
8	via fattiboni 9	4 bis	58	corso giuseppe garibaldi 57-59-61	45
9	via quattordici (torre)	4 bis	59	corso giuseppe garibaldi 75	45
10	via quattordici 26-28 (parziale)	4 bis	60	corso giuseppe garibaldi 77-83	46
11	via quattordici 39	4 bis	61	corso ubaldo comandini 7 (palazzo guidi)	46
12	via cesare battisti 4	5	62	via mura eugenio valzania 22 - angolo vicolo della portaccia	46
13	via cesare battisti (muro)	5	63	via mura giardino pubblico 52 -54 (retro)	49
14	via mura federico comandini 101 (parziale)	5	64	corso ubaldo comandini 45-47-49	50
15	via mura federico comandini 51	5	65	via mura eugenio valzania 62	50
16	via mura federico comandini 37-39	5	66	via padre vicinio da sarsina 708	53
17	via mura federico comandini 1-3	5	67	via della conserva 13	53
18	piazza del popolo 40 (retro)	8	68	via della conserva 63	53
19	via zeffirino re 23-25	9	69	via sobborgo eugenio valzania 36-38-40	53
20	via chiramonti 76-78-80-82-84	13	70	via sobborgo eugenio valzania 11-13 (parziale)	54
21	via uberti 86	15	71	via madonna delle rose 8	58
22	via sacchi 80	16	72	corso cavour 28	59
23	via mura barriera ponente 23-25-27 (parziale)	17	73	corso cavour 30	59
24	via montalti 40	18	74	corso cavour 67-69-71 (retro)	61
25	via montalti 38	18	75	sobborgo federico comandini 13	63
26	contrada masini 16	18	76	sobborgo federico comandini 35-37-39 (retro)	64
27	vicolo giovanni del virgilio 28	23	77	via dei mulini 19	67
28	via albizzi 9	23	78	via cesare battisti 53-55-57	68
29	via zeffirino re 20-22	23	79	via cesare battisti 57-59-61	68
30	via giuseppe verzaglia 12-14	24	80	via cesare battisti 69-71-73	68
31	via strinati 48 (parziale)	24	81	via cesare battisti 81-83	68
32	via fattiboni 4 angolo via pier maria caporali (parziale)	26	82	via mura porta fiume 67	68
33	via scevola riciputi 26 (capannone)	27	83	via cesare battisti 6	68
34	via scevola riciputi 32	27	84	vicolo ponte s.martino 17	70
35	via scevola riciputi 8-10-12	27	85	vicolo dell'orto 12-14-16	70
36	via mura s. agostino 18-20 (parziale)	28	86	vicolo dell'orto 10	71
37	via dandini 7 (parziale)	29	87	via del tunnel 276-286	80
38	via martiri d'ungheria (muro)	29	88	via del tunnel (attrezzaia)	80
39	via strinati 45-55-57	31	89	via diavolessa 43	80
40	vicolo madonna del parto 11-50 (parziale)	31	90	via garampa (ex acquedotto)	82
41	via braschi 49	34	91	via felice cavallotti 22b-24	84
42	via mura barriera levante 20-21 - via braschi 49	34	92	via dell'osservanza 216 (parziale)	85
43	via braschi 11 - via paiuncolo 1-3	37	93	via del monte (muro)	87
44	via braschi 7	37			
45	corso giuseppe garibaldi 15 - angolo via braschi	37			
46	via braschi 8-10	37			
47	piazza isei 28	39			
48	via cesare montanari 2	39			
49	via cesare montanari 4 - 6	39			
50	via mura porta s. maria 8 (torricino)	39			

**Schede di rilevamento del degrado**

Indice degli interventi in ordine di via



VIA	INTERVENTO	ISOLATO
contrada masini 16	26	18
corso cavour 28	72	59
corso cavour 30	73	59
corso cavour 67-69-71 (retro)	74	61
corso giuseppe garibaldi - angolo via aldini 2 - 10 (parziale)	57	44
corso giuseppe garibaldi 15 - angolo via braschi	45	37
corso giuseppe garibaldi 57-59-61	58	45
corso giuseppe garibaldi 75	59	45
corso giuseppe garibaldi 77-83	60	46
corso ubaldo comandini 45-47-49	64	50
corso ubaldo comandini 7 (palazzo guidi)	61	46
piazza del popolo 40 (retro)	18	8
piazza isei 28	47	39
sobborgo federico comandini 13	75	63
sobborgo federico comandini 35-37-39 (retro)	76	64
via albizzi 9	28	23
via aldini scheda anomala	56	42
via braschi 11 - via paiuncolo 1-3	43	37
via braschi 49	41	34
via braschi 7	44	37
via braschi 8-10	46	37
via cesare battisti (muro)	13	5
via cesare battisti 4	12	5
via cesare battisti 53-55-57	78	68
via cesare battisti 57-59-61	79	68
via cesare battisti 6	83	68
via cesare battisti 69-71-73	80	68
via cesare battisti 81-83	81	68
via cesare montanari 2	48	39
via cesare montanari 4 - 6	49	39
via chiaramonti 76-78-80-82-84	20	13
via dandini 7 (parziale)	37	29
via dei mulini 19	77	67
via del monte (muro)	93	87
via del tunnel (attrezzaia)	88	80
via del tunnel 276-286	87	80
via della conserva 13	67	53
via della conserva 63	68	53
via dell'osservanza 216 (parziale)	92	85
via diavolessa 43	89	80
via fattiboni 4 angolo via pier maria caporali (parziale)	32	26
via fattiboni 9	8	4 bis
via felice cavallotti 22b-24	91	84
via felice cavallotti 37	53	40

VIA	INTERVENTO	ISOLATO
via felice cavallotti 39-41 (retro)	54	40
via garampa (ex acquedotto)	90	82
via giuseppe verzaglia 12-14	30	24
via madonna delle rose 8	71	58
via malatesta novello 16 (parziale)	7	4
via manfredi 24-26-28-30-32-34-36	55	40
via martiri d'ungheria (muro)	38	29
via montalti 38	25	18
via montalti 40	24	18
via mura barriera levante 20-21 - via braschi 49	42	34
via mura barriera ponente 23-25-27 (parziale)	23	17
via mura eugenio valzania 22 - angolo vicolo della portaccia	62	46
via mura eugenio valzania 62	65	50
via mura federico comandini 101 (parziale)	14	5
via mura federico comandini 1-3	17	5
via mura federico comandini 37-39	16	5
via mura federico comandini 51	15	5
via mura giardino pubblico 52 -54 (retro)	63	49
via mura porta fiume 32-34-36-38	5	1
via mura porta fiume 53 (parziale)	6	2
via mura porta fiume 54-56 (parziale)	3	1
via mura porta fiume 67	82	68
via mura porta fiume 79	4	1
via mura porta s. maria 8 (torricino)	50	39
via mura s. agostino 7-9-11-13 (retro)	51	40
via mura s. agostino 18-20 (parziale)	36	28
via mura s. agostino 3 (retro)	52	40
via padre vicinio da sarsina 708	66	53
via quattordici (torre)	9	4 bis
via quattordici 26-28 (parziale)	10	4 bis
via quattordici 39	11	4 bis
via sacchi 80	22	16
via saffi (porta fiume) 2a	1	1
via scevola riciputi 26 (capannone)	33	27
via scevola riciputi 32	34	27
via scevola riciputi 8-10-12	35	27
via sobborgo eugenio valzania 11-13 (parziale)	70	54
via sobborgo eugenio valzania 36-38-40	69	53
via strinati 45-55-57	39	31
via strinati 48 (parziale)	31	24
via uberti 86	21	15
via zeffirino re 20-22	29	23
via zeffirino re 23-25	19	9
viale mazzoni 50 (retro)	2	1
vicolo dell'orto 10	86	71
vicolo dell'orto 12-14-16	85	70
vicolo giovanni del virgilio 28	27	23
vicolo madonna del parto 11-50 (parziale)	40	31
vicolo ponte s.martino 17	84	70

Via Saffi (porta Fiume), 2a

Unità d'intervento n. 1

Isolato n. 1



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Viale Mazzoni

Data di rilevamento: 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro	Muratura a vista deteriorata	5	X
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>


Viale Mazzoni, 50 (retro)

Unità d'intervento n. 2

Isolato n. 1



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Porta Fiume e Viale Mazzoni

Data di rilevamento: 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	≥ 10
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	≥ 6 ; ≤ 9
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	≤ 5

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>


Via Mura Porta Fiume, 54 – 56 (parziale)

Unità d'intervento n. 3



Planimetria scala 1: 2000

Isolato n.1



Fotografie riprese da via Mura Porta Fiume

Data di rilevamento: 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Porta Fiume, 79

Unità d'intervento n. 4

Isolato n. 1



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Porta Fiume e dal retro

Data di rilevamento: 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>


<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>8</b>	


<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		
Presenza di elementi incongrui		

Via Mura Porta Fiume, 32 - 34 - 36 - 38


Unità d'intervento n. 5



Isolato n. 1



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Porta Fiume

Data di rilevamento: 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>


<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>15</b>	


<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura porta Fiume, 53 (parziale)

Unità d'intervento n. 6



Isolato n. 2



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura porta Fiume

Data di rilevamento: 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado SI	
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	Muratura a vista danneggiata (5) - crepe diffuse (3)	8	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Punteggio</b>	<b>13</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Malatesta Novello, 16 (parziale)

Unità d'intervento n. 7

Isolato n. 4



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Malatesta Novello

Data di rilevamento: 21/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Fattiboni, 9

Unità d'intervento n. 8

Isolato n. 4 bis



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Fattiboni



Data di rilevamento: 21/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/ferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
<b>Punteggio</b>			

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Quattordici (torre)

Unità d'intervento n. 9


Isolato n. 4 bis



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Quattordici



Data di rilevamento: 21/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
	<b>Punteggio</b>	<b>11</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Via Quattordici, 26 -28 (parziale)

Unità d'intervento n. 10

Isolato n. 4 bis



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa dal cortile posto in Via Quattordici

Data di rilevamento: 21/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Via Quattordici, 39

Unità d'intervento n. 11

Isolato n. 4 bis



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Quattordici e via Caporali



Data di rilevamento: 21/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Solaio puntellato	2	X
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input checked="" type="checkbox"/>	X

Via Cesare Battisti, 4

Unità d'intervento n. 12

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Federico Comandini



Data di rilevamento: 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>


Muro su via Cesare Battisti

Unità d'intervento n. 13

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cesare Battisti

Data di rilevamento: 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Crepe	3	X
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Federico Comandini, 101 (parziale)

Unità d'intervento n. 14

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Federico Comandini

Data di rilevamento: 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>8</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Federico Comandini, 51

Unità d'intervento n.15

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Federico Comandini

Data di rilevamento: 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Federico Comandini, 37 - 39

Unità d'intervento n. 16

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Federico Comandini

Data di rilevamento: 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>14</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		
Presenza di elementi incongrui		

Corso Giuseppe Garibaldi, 75

Unità d'intervento n. 17

Isolato n. 5



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Mura Federico Comandini

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Piazza del Popolo, 40 (retro)

Unità d'intervento n. 18

Isolato n. 8



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese dal retro Vicolo Stalle

Data di rilevamento: 24/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Zefferino Re, 23 – 25

Unità d'intervento n. 19

Isolato n. 9



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Zefferino Re

Data di rilevamento: 24/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<b>X</b>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	<b>X</b>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>7</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Chiaramonti, 76 – 78 – 80 – 82 - 84

Unità d'intervento n. 20

Isolato n. 13



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Chiaramonti

Data di rilevamento: 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente parzialmente al P.T.	2	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>


Via Uberti, 86

Unità d'intervento n. 21

Isolato n. 15



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Uberti e da via Mura Barriera di Ponente

Data di rilevamento: 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	balcone crollato	2	X
<b>Punteggio</b>		<b>8</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		
Presenza di elementi incongrui		

Via Sacchi, 80

Unità d'intervento n. 22

Isolato n. 16



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Sacchi angolo via Uberti

Data di rilevamento: 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>7</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Via Mura Barriera Ponente, 23 – 25 – 27 (parziale)

Unità d'intervento n. 23

Isolato n. 17



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Barriera ponente

Data di rilevamento: 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
<b>Punteggio</b>		<b>11</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Montalti, 40

Unità d'intervento n. 24

Isolato n. 18



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Montalti

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Montalti, 38

Unità d'intervento n. 25

Isolato n. 18



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Montalti

Data di rilevamento: 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>7</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		
Presenza di elementi incongrui		

Contrada Masini, 16

Unità d'intervento n. 26

Isolato n. 18



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Contrada Masini

Data di rilevamento: 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/ferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Vicolo Giovanni del Virgilio, 28

Unità d'intervento n. 27

Isolato n. 23



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Vicolo Giovanni del Virgilio e dal cortile interno

Data di rilevamento: 24/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	


<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/ferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	


<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	X

Via Albizzi, 9

Unità d'intervento n. 28



Isolato n. 23



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Albizzi e dalla corte interna

Data di rilevamento: 24/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Zeffirino Re, 20 - 22

Unità d'intervento n. 29

Isolato n. 23



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Zeffirino Re

Data di rilevamento: 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	NO
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferrate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferrate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	<b>L'edificio si presenta in buono stato ma ha una lesione significativa ad un capitello</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Punteggio</b>			

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Giuseppe Verzaglia, 12 - 14

Unità d'intervento n. 30

Isolato n. 24



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Verzaglia

Data di rilevamento: 24/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>7</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Strinati, 48 (parziale)

Unità d'intervento n. 31

Isolato n. 24



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Strinati

Data di rilevamento: 24/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Fattiboni, 4 angolo via Pier Maria Caporali (parziale)

Unità d'intervento n. 32

Isolato n. 26



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Fattiboni

Data di rilevamento: 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Scevola Riciputi, 26 (capannone)

Unità d'intervento n. 33

Isolato n. 27



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Pier Maria Caporali

Data di rilevamento: 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno dei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<b>X</b>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<b>X</b>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Scevola Riciputi, 32

Unità d'intervento n. 34

Isolato n. 27



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Scevola Riciputi



Data di rilevamento: 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Scevola Riciputi, 75

Unità d'intervento n. 35

Isolato n. 27



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Scevola Riciputi

Data di rilevamento: 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		
	Lesioni significative alla struttura		SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Cornicione crollato e crepe	10	X
<b>Punteggio</b>		<b>15</b>	

**ALTRE INFORMAZIONI:**



Edificio completamente non utilizzato  
Edificio parzialmente non utilizzato  
Presenza di elementi incongrui

SI  
X


Via Mura S. Agostino, 18 – 20 (parziale)

Unità d'intervento n. 36

Isolato n. 28



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura S. Agostino

Data di rilevamento: 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/> SI
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferrate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi/inferrate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Degrado muratura - bucatura con armatura	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Punteggio</b>		<b>15</b>	



<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Dandini, 7 (parziale)

Data di rilevamento: 31/03/2015

Unità d'intervento n. 37

Isolato n. 29



Planimetria scala 1: 2000

Fotografie riprese da Via Dandini e dalla corte interna



<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno dei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Muro su Via Martiri D'Ungheria

Unità d'intervento n. 38

Isolato n. 29



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Martiri D'Ungheria

Data di rilevamento: 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>


<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	


<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Strinati, 45 – 55 - 57

Unità d'intervento n. 39



Isolato n. 31



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Strinati

Data di rilevamento: 24/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Vicolo Madonna del Parto, 11 – 50 (parziale)

Unità d'intervento n. 40

Isolato n. 31



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Vicolo Madonna del Parto

Data di rilevamento: 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Piano terra in abbandono	2	X
<b>Punteggio</b>		<b>13</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		X
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Braschi, 49

Unità d'intervento n. 41

Isolato n. 34



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Braschi

Data di rilevamento: 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Mura Barriera Levante, 20 – 21 - Via Braschi, 49

Unità d'intervento n. 42

Isolato n. 34



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Braschi

Data di rilevamento: 16/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	X <input checked="" type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado SI	
I	Intonaco completamente scrostato	5	X
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>			

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	
Edificio completamente non utilizzato	X <input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	
Presenza di elementi incongrui	X <input checked="" type="checkbox"/>

Via Braschi, 11 - Via Paiuncolo, 1 - 3

Unità d'intervento n. 43

Isolato n. 37



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Braschi

Data di rilevamento: 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>15</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Via Braschi, 7

Unità d'intervento n. 44

Isolato n. 37



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Braschi

Data di rilevamento: 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		
	Lesioni significative alla struttura		SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>13</b>	

**ALTRE INFORMAZIONI:**


Edificio completamente non utilizzato  
Edificio parzialmente non utilizzato  
Presenza di elementi incongrui

SI  
X


Corso Giuseppe Garibaldi, 15 – angolo Via Braschi

Unità d'intervento n. 45

Isolato n. 37



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Braschi

Data di rilevamento: 08/05/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Braschi, 8 - 10

Unità d'intervento n. 46

Isolato n. 37



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Braschi

Data di rilevamento 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Piazza Isei, 28

Unità d'intervento n. 47

Isolato n. 39



Planimetria scala 1:2000



Fotografie riprese da Piazza Isei

Data di rilevamento 13/01/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno dei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/ferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Via Montanari Cesare, 2

Unità d'intervento n. 48

Isolato n. 39



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cesare Montanari

Data di rilevamento 13/01/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Piano terra completamente degradato	2	X
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Via Montanari Cesare, 4 -6

Unità d'intervento n. 49

Isolato n. 39



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Montanari

Data di rilevamento 13/01/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		X <input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Mura Porta S. Maria, 8 (torricino)

Unità d'intervento n. 50

Isolato n. 39



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura porta S. Maria

Data di rilevamento 13/01/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
<b>Punteggio</b>		<b>12</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input checked="" type="checkbox"/>

Via Mura S. Agostino, 7 - 9 - 11 - 13 (retro)

Unità d'intervento n. 51

Isolato n. 40



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura S. Agostino

Data di rilevamento 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Balconi e corpi aggettanti precari + scala	5	X
<b>Punteggio</b>		<b>14</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Presenza di elementi incongrui	<input checked="" type="checkbox"/>	X

Via Mura S. Agostino, 3 (retro)

Unità d'intervento n. 52

Isolato n. 40



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura S. Agostino

Data di rilevamento 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno dei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input checked="" type="checkbox"/>	

Via Felice Cavallotti, 37

Unità d'intervento n. 53

Isolato n. 40



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cavallotti

Data di rilevamento 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		X <input checked="" type="checkbox"/>

Via Felice Cavallotti, 39 – 41 (retro)

Unità d'intervento n. 54

Isolato n. 40



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese dal retro di Via Felice Cavallotti

Data di rilevamento 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Manfredi, 24 - 26 - 28 - 30 - 32 -34 - 36

Unità d'intervento n. 55

Isolato n. 40



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Manfredi



Data di rilevamento 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/ferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>7</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Aldini, 65

Unità d'intervento n. 56

Isolato n. 42



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Aldini

Data di rilevamento 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	NO
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/ferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	<b>L'edificio è in buono stato ma presenta un balcone/veranda del tutto incongruo</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Punteggio</b>			



**ALTRE INFORMAZIONI:**

Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	SI
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Corso Giuseppe Garibaldi angolo Via Aldini 2 – 10 (parziale)

Unità d'intervento n. 57

Isolato n. 44



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Aldini

Data di rilevamento 08/05/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<b>X</b>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<b>X</b>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Corso Giuseppe Garibaldi, 57 – 59 - 61

Unità d'intervento n. 58

Isolato n. 45



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Giuseppe Garibaldi

Data di rilevamento 13/01/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Ferri in vista sotto il balcone	2	X
<b>Punteggio</b>		<b>8</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Corso Giuseppe Garibaldi, 75

Unità d'intervento n. 59

Isolato n. 45



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Serraglio

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input checked="" type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input checked="" type="checkbox"/>



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	
I	Intonaco completamente scrostato	5	SI <input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
<b>Punteggio</b>			

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>


Corso Giuseppe Garibaldi, 77 - 83

Unità d'intervento n. 60

Isolato n. 46



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Giuseppe Garibaldi

Data di rilevamento 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	<b>X</b>
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<b>X</b>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Soffitto portico ammalorato	2	<b>X</b>
<b>Punteggio</b>		<b>7</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Corso Ubaldo Comandini, 7 (Palazzo Guidi)

Unità d'intervento n. 61

Isolato n. 46



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Ubaldo Comandini

Data di rilevamento 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>13</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Eugenio Valzania, 22 angolo Vicolo della Portaccia

Unità d'intervento n. 62

Isolato n. 46



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese dal cortile interno e da Vicolo della Portaccia

Data di rilevamento 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	≥ 10
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	≥ 6 ; ≤ 9
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	≤ 5



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Giardino Pubblico, 52 – 54 (retro)

Unità d'intervento n. 63

Isolato n. 49



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Giardino Pubblico

Data di rilevamento 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<b>X</b>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<b>X</b>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<b>X</b>
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>11</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Corso Ubaldo Comandini, 45 – 47 - 49

Unità d'intervento n. 64

Isolato n. 50



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Corso Ubaldo Comandini

Data di rilevamento 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	X
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>10</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Eugenio Valzania, 62

Unità d'intervento n. 65

Isolato n. 50



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Eugenio Valzania

Data di rilevamento 17/11/2014

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/> SI
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		
Edificio completamente non utilizzato		<input type="checkbox"/> SI
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Padre Vicinio da Sarsina, 708

Unità d'intervento n. 66

Isolato n. 53



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Padre Vicinio da Sarsina

Data di rilevamento 16/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	≥ 10	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	≥ 6 ; ≤ 9	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	≤ 5	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>12</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		X
Edificio parzialmente non utilizzato		
Presenza di elementi incongrui		

Via della Conserva, 13

Unità d'intervento n. 67

Isolato n. 53



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via della Conserva

Data di rilevamento 16/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		
	Lesioni significative alla struttura		SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>8</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Della Conserva, 63

Unità d'intervento n. 68

Isolato n. 53



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via della Conserva

Data di rilevamento 16/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input checked="" type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
		<b>Punteggio</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Sobborgo Eugenio Valzania, 36 – 38 - 40

Unità d'intervento n. 69

Isolato n. 53



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Sobborgo Eugenio Valzania

Data di rilevamento 16/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		
	Lesioni significative alla struttura		SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		X <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Sobborgo Eugenio Valzania, 11 – 13 (parziale)

Unità d'intervento n. 70

Isolato n. 54



Planimetria scala 1:2000



Fotografie riprese da Via Sobborgo Eugenio Valzania

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>8</b>	


<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	
Edificio completamente non utilizzato	SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Madonna delle Rose, 8

Unità d'intervento n. 71



Isolato n. 58



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Madonna delle Rose

Data di rilevamento 16/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/> SI
	Tetto fatiscente	<input checked="" type="checkbox"/> X
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input checked="" type="checkbox"/> X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/> X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/> X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			


**Punteggio**

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> X
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Corso Cavour, 28

Unità d'intervento n. 72

Isolato n. 59



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Corso Cavour e dal retro

Data di rilevamento 16/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Terrazzi ammalorati	3	X
<b>Punteggio</b>		<b>16</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input checked="" type="checkbox"/>

Corso Cavour, 30

Unità d'intervento n. 73

Isolato n. 59



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Corso Cavour e dal retro


Data di rilevamento 16/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>11</b>	
<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>			
	Edificio completamente non utilizzato		X
	Edificio parzialmente non utilizzato		
	Presenza di elementi incongrui		X

Corso Cavour, 67 – 69 -71 (retro)

Unità d'intervento n. 74

Isolato n. 61



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese dal retro di Corso Cavour

Data di rilevamento 16/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Sobborgo Federico Comandini, 13

Unità d'intervento n. 75

Isolato n. 63



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Sobborgo Federico Comandini



Data di rilevamento 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>12</b>	
<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>			
	Edificio completamente non utilizzato		SI
	Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
	Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Sobborgo Federico Comandini, 35 – 37 – 39 (retro)

Unità d'intervento n. 76

Isolato n. 64



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Subborgo Federico Comandini e dal retro



Data di rilevamento 17/04/2015

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:			SI
	Lesioni significative alla struttura			
	Tetto fatiscente			
	Umidità diffusa			
2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio		≥ 10	
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio		≥ 6 ; ≤ 9	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio		≤ 5	
			punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato		5	
	Intonaco parzialmente scrostato		4	X
U	Tracce di umidità/muffe		3	
T	Tinteggiatura assente		3	
	Tinteggiatura deteriorata		2	X
Inf	Infissi/ferriate assenti o ammalorati		5	
	Infissi/ferriate deteriorati		3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati		2	
	Gronda/pluviali deteriorati		1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate		5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate		4	
Altro				
			<b>Punteggio</b>	<b>9</b>
	<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>			SI
	Edificio completamente non utilizzato			
	Edificio parzialmente non utilizzato			
	Presenza di elementi incongrui			

Via dei Mulini, 19

Unità d'intervento n. 77

Isolato n. 67



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via dei Mulini

Data di rilevamento 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input checked="" type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	Scala pericolante	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Punteggio</b>		<b>13</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Via Cesare Battisti, 53 – 55 - 57

Unità d'intervento n. 78

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cesare Battisti

Data di rilevamento 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	
I	Intonaco completamente scrostato	5	SI <input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	X <input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	X <input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X <input checked="" type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro	ferri balcone in vista e varie crepe	5	X <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Punteggio</b>	<b>12</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		X <input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Cesare Battisti, 57 – 59 -61

Unità d'intervento n. 79

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cesare Battisti e dal retro

Data di rilevamento 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	X
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Cesare Battisti, 69 – 71 - 73

Unità d'intervento n. 80

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via cesare Battisti e dal retro



Data di rilevamento 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:			SI
	Lesioni significative alla struttura			
	Tetto fatiscente			
	Umidità diffusa			
<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	≥ 10		
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	≥ 6 ; ≤ 9		
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	≤ 5		
		punti degrado		SI
I	Intonaco completamente scrostato	5		
	Intonaco parzialmente scrostato	4		X
U	Tracce di umidità/muffe	3		
T	Tinteggiatura assente	3		X
	Tinteggiatura deteriorata	2		
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5		
	Infissi/inferriate deteriorati	3		
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2		
	Gronda/pluviali deteriorati	1		
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5		
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4		
Altro	Ferri in vista	3		X
	<b>Punteggio</b>	<b>10</b>		
	<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>			
	Edificio completamente non utilizzato			SI
	Edificio parzialmente non utilizzato			X
	Presenza di elementi incongrui			


Via Cesare Battisti, 81 - 83

Unità d'intervento n. 81

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Cesare Battisti

Data di rilevamento 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Crepe	3	X



<b>Punteggio</b>	<b>9</b>
------------------	----------

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Mura Porta Fiume, 67

Unità d'intervento n. 82

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Porta Fiume

Data di rilevamento 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/> SI
	Tetto fatiscente (crollato)	<input checked="" type="checkbox"/> X
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/> X
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/> X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input checked="" type="checkbox"/> X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>			

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/> X
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Cesare Battisti, 6

Unità d'intervento n. 83

Isolato n. 68



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Mura Porta Fiume

Data di rilevamento 09/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
		<b>Punteggio</b>	<b>10</b>

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Vicolo Ponte S. Martino, 17

Unità d'intervento n. 84

Isolato n. 70



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Vicolo Ponte S. Martino

Data di rilevamento 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Tetto inerbito	2	X



**Punteggio**      **9**

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>	

Vicolo dell'Orto, 12 – 14 - 16

Unità d'intervento n. 85

Isolato n. 70



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Vicolo dell'Orto

Data di rilevamento 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>11</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Vicolo dell'Orto, 10

Unità d'intervento n. 86

Isolato n. 71



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Vicolo dell'Orto

Data di rilevamento 17/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>	
Presenza di elementi incongrui	<input checked="" type="checkbox"/>	X

Via Del Tunnel, 276 - 286

Unità d'intervento n. 87

Isolato n. 80



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Del Tunnel

Data di rilevamento 21/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>


		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Del Tunnel (attrezzaia)

Unità d'intervento n. 88

Isolato n. 80



Planimetria scala 1: 2000



Fotografia ripresa da Via Del Tunnel

Data di rilevamento 21/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro	Tetto in lamiera	1	X
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Diavolessa, 43

Unità d'intervento n. 89

Isolato n. 80



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Diavolessa

Data di rilevamento 21/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	X
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	X
	Tinteggiatura deteriorata	2	
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	X
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>14</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Via Garampa (ex acquedotto)

Unità d'intervento n. 90

Isolato n. 82



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Garampa

Data di rilevamento 21/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura		<input checked="" type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input checked="" type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>



<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>	
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>	
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>	
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	<input type="checkbox"/>
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<input type="checkbox"/>
U	Tracce di umidità/muffe	3	<input type="checkbox"/>
T	Tinteggiatura assente	3	<input type="checkbox"/>
	Tinteggiatura deteriorata	2	<input type="checkbox"/>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	<input type="checkbox"/>
	Infissi/inferriate deteriorati	3	<input type="checkbox"/>
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	<input type="checkbox"/>
	Gronda/pluviali deteriorati	1	<input type="checkbox"/>
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	<input type="checkbox"/>
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	<input type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
		<b>Punteggio</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		SI
Edificio completamente non utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via Felice Cavallotti, 22b - 24

Unità d'intervento n. 91

Isolato n. 84



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via Felice Cavallotti

Data di rilevamento 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		
	Lesioni significative alla struttura		SI <input type="checkbox"/>
	Tetto fatiscente		<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa		<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	X
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>7</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>		
Edificio completamente non utilizzato		SI <input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato		X <input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui		<input type="checkbox"/>

Via dell'Osservanza, 216 (parziale)

Unità d'intervento n. 92

Isolato n. 85



Planimetria scala 1: 2000



Fotografie riprese da Via dell'Osservanza

Data di rilevamento 31/03/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		SI
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/>	
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>	
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>	

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>



		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	X
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	X
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	X
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>9</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	SI
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>

Muro perimetrale su Via del Monte

Unità d'intervento n. 93

Isolato n. 87



Planimetria scala 1:2000



Fotografie riprese da Del Monte

Data di rilevamento 30/04/2015

<b>1</b>	<b>EDIFICIO DEGRADATO</b> se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:	
	Lesioni significative alla struttura	<input type="checkbox"/> SI
	Tetto fatiscente	<input type="checkbox"/>
	Umidità diffusa	<input type="checkbox"/>

<b>2</b>	<b>EDIFICIO IN STATO DI INCURIA</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 10"/>
<b>3</b>	<b>EDIFICIO DA MANUTENTARE</b> se punteggio	<input type="text" value="≥ 6 ; ≤ 9"/>
<b>4</b>	<b>EDIFICIO IN BUONO STATO</b> se punteggio	<input type="text" value="≤ 5"/>

		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	
	Intonaco parzialmente scrostato	4	<b>X</b>
U	Tracce di umidità/muffe	3	
T	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata	2	<b>X</b>
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	
	Infissi/inferriate deteriorati	3	
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
B	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
<b>Punteggio</b>		<b>6</b>	

<b>ALTRE INFORMAZIONI:</b>	
Edificio completamente non utilizzato	<input type="checkbox"/> SI
Edificio parzialmente non utilizzato	<input type="checkbox"/>
Presenza di elementi incongrui	<input type="checkbox"/>