



**TAV 1.1** **COMUNE DI CESENA**

documentazione fotografica  
di  
PIANTE E PROFILI  
PUNTI DI RICAPITOLAZIONE  
ISANNO URBANISTICO ATTIVITIVO  
ATA 04/05/2010 VIA PANNA

**PROGETTO X**  
SALVATAGGIO  
CAPOLE ANTRICA  
RISCHI GIOPPANA  
SCHEDE DI RISCHIO  
COMUNE DI CESENA

QIN VIA Ercola Mazzoni, 121/C  
47121 Cesena (FC)

tel. 0544 225477  
e-mail: [in.ercola@comune.cesena.fc.it](mailto:in.ercola@comune.cesena.fc.it)  
[www.intratechclub.com/bordi.it](http://www.intratechclub.com/bordi.it)

**PIANTE E PROFILI**  
**PIANTE**  
**PIANTE E PROFILI**  
**PIANTE**  
**PIANTE E PROFILI**

Cartina del Progetto X (1:1000)  
1:1000000  
1:10000000

**PIANTE E PROFILI 1:1000**  
PIANTE X QIN L'IMPRESA FOTOGRAFICA

**STUDIO ASSOCIO**  
arch. C. Alberghini geom. D. Bocchieri  
via G. Cesare, 108  
47121 Cesena (FC)

**INTERO PROGETTO X** 342 125477  
[www.intratechclub.com/bordi.it](http://www.intratechclub.com/bordi.it)

vista dell'area di intervento dalla Pinarella 5

vista dell'area di intervento dalla via Ferrara 4

vista dell'area di intervento dalla via Pinarella 5

vista dell'area di intervento dalla via Faenza angolo via Cervia di S. Egidio 5

vista dell'area di intervento dalla via Comacchio 4

vista dell'area di intervento dalla via Ferrara 3

vista dell'area di intervento dalla via Pinarella 2

vista dell'area di intervento dalla via Faenza angolo via Cervia di S. Egidio 1

vista dell'area di intervento dalla via Comacchio 3

vista dell'area di intervento dalla via Pinarella 2

vista dell'area di intervento dalla via Faenza angolo via Cervia di S. Egidio 1