



PROT. N° 10386/10/R

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**FORLI' - CESENA**  
**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37  
E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

COMUNE DI CESENA *652 c*

PRATICA N. 33443

Il presente C.P.I. con validità dal 08/07/2010 al 08/07/2016 per l'attività individuata al nr. 83 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:  
Locali di spettacolo con capienza superiore a 500 posti (fino a 2000)  
Sita nel comune di CESENA  
VIA SERRAGLIO 20

**Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:**

\* ARENA ALL'APERTO CINEMA SAN BIAGIO CAPACITA' RICETTIVA N.600 PERSONE \*

**Sostanze pericolose:**

\*\* NESSUNA \*\*

**Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:**

L'ATTIVITA' DOVRA' ESSERE CONDOTTA NEL RISPETTO DELL'ART. 5 DEL DPR 12/01/1998 N°37 E DELL'ART. 4 DEL DM 10/03/1998 E DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO CONTENUTE NELLE NORME DI RIFERIMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE NEL PRESENTE CERTIFICATO.

L'ATTIVITA' DOVRA' ESSERE CONDOTTA NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL DM 22/02/1996 N°261 (G.U. 16/05/1996) E DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 24/06/1999 PROT. N. 373/1999/CPV.

PRIMA DELL'APERTURA AL PUBBLICO DEL LOCALE DOVRA' ESSERE EFFETTUATO IL SEZIONAMENTO IN CHIUSURA DELLA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL GAS METANO CHE ALIMENTA LA CENTRALE TERMICA POSTA ALL'ESTERNO DEL COMPLESSO EDILIZIO.

**Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:**

NR. 15 ESTINTORE A POLVERE DA 6 KG.  
NR. 2 NASPO A PARETE DIAMETRO MM.20  
NR. 1 IMPIANTO DI ALLARME

\*\*\*\*\* Il presente C.P.I. è formato da nr. 1 pagina(e). \*\*\*\*\*

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.3, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore  
SDAC GEOM. ADRIANO CASADIO

14 LUG 2010

FORLI' - CESENA, li \_\_\_\_\_



IL COMANDANTE  
DOTT. ING. CARLO DALL'OPPIO

Dott. Arch. Giancarlo ACCOTO