


ALLEGATO

C5

SISTEMA TERRITORIALE

Le Strutture Scolastiche





cesena montiano **PUG** città laboratorio
2020 2021


	ASSUNZIONE	ADOZIONE	APPROVAZIONE
Cesena	Del. C.C. n.76 - 23/09/2021	Del. C.C. n. 23 - 07/04/2022	Del. C.C. n. -
Montiano	Del. C.C. n.25 - 24/09/2021	Del. C.C. n. 13 - 13/04/2022	Del. C.C. n. -

PIANO INTERCOMUNALE CESENA-MONTIANO
QUADRO CONOSCITIVO CESENA


SCUOLE PER L'INFANZIA








SCUOLA PER L'INFANZIA - 0 IPPODROMO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	75
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3257
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 01 TORRE DEL MORO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	64
CAPACITA' RICETTIVA	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1774
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 02 SAN MAURO



ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	96
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3430
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 03 VILLARCO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	96
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	2466
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 04 OLTRESAVIO



ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	90
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1525
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 05 SAN VITTORE



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	61
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	2058
	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 06 OSSERVANZA



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	44
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	646
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 07 CALABRINA (Arcobaleno)



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	60
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1501
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 08 VIGNE




ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	47
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	939
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 09 S. EGIDIO GIARDINO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	140
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3342
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 10 S. EGIDIO GIARDINETTO



ISCRITTI ANNO 2017/18	N.ro	73
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	5026
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 11 VILLACHIAVICHE (Aquilone)



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	74
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1232
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 12 VIGNE PARCO




ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	50
CAPACITA' RICETTIVA	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	4441
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 13 PIEVESESTINA



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	71
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
AMPLIAMENTO SCUOLA	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
EDIFICIO ESISTENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3056
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 14 MARTORANO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	62
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3128
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 15 VIA MULINI (Ida Sangiorgi)





ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	75
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3126
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 16 PORTA FIUME



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	45
CAPACITA' RICETTIVA	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	387
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 17 CARDUCCI



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	63
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1036
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 18 FIORITA



ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	96
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	2132
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 19 RONTA




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	52
CAPACITA' RICETTIVA	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input checked="" type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3394
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 20 MACERONE




ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	75
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3606
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 21 PONTE PIETRA



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	67
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	4160
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 22 CASE CASTAGNOLI



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	24
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	364
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 23 CASE MISSIROLI



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	22
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1456
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 24 CALISESE



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	44
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1440
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 25 SAIANO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	19
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1752
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 26 CASE FINALI



ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	50
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
AMPLIAMENTO SCUOLA	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
VECCHIO EDIFICIO	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	5041
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 27 SACRA FAMIGLIA (PRIVATA)



ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	102
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	/
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 28 PONTE ABBADESSE




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	68
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1884
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 29 SAN CARLO "Bambini Gesu" (PARIFICATA)




ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	65
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	2000
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 30 SAN GIORGIO "Don A. Vaienti" (PARIFICATA)




ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	84
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	540
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PER L'INFANZIA - 31 CASE FINALI "Maria Immacolata" (PARIFICATA)





ISCRITTI ANNO 2018/19	N.ro	90
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	800
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLE PRIMARIE



FID	NOME
0	Borello
1	San Giorgio
2	Giosuè Carducci
3	Fiorita
4	Ronta
5	Macerone
6	Sacro Cuore
7	Villa Chiaviche
8	Oltresavio
9	Gattolino
10	Saiano
11	S.Vittore
12	Martorano
13	S.Egidio
14	Villarco
15	Calisese
16	Torre del Moro
17	Vigne
18	Pievesestina
19	Saffi
20	Ponte Pietra
21	Casa Finali
22	S.Carlo
23	Ponte Abbadesse






Legenda

- Scuola
- Scuolabus
- Percorsi Atr
- Fermate Atr
- Produttivo
- Residenziale

SCUOLA PRIMARIA - 0 BORELLO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	193
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	887
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 01 SAN GIORGIO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	138
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1249
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 02 GIOSUE' CARDUCCI



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	221
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1035
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 03 FIORITA



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	190
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	2839
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 04 RONTA



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	72
CAPACITA' RICETTIVA	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1187
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 05 MACERONE



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	138
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	4345
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 06 SACRO CUORE (PRIVATA)




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	242
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 07 VILLA CHIAVICHE




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	123
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	4208
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 08 OLTRESAVIO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	291
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3955
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 09 GATTOLINO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	105
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1445
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 10 SAIANO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	91
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	746
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 11 SAN VITTORE



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	151
CAPACITA' RICETTIVA	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input checked="" type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1660
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 12 MARTORANO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	104
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO (LAVORI MIGLIORAMENTO ESTATE 2020)	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3814
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 13 S. EGIDIO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	294
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3676
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre

SCUOLA PRIMARIA - 14 VILLARCO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	233
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	2203
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 15 CALISESE



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	152
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1212
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA 16 TORRE DEL MORO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	365
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3743
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 17 VIGNE



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	290
CAPACITA' RICETTIVA	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	4545
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 18 PIEVESESTINA



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	159
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	8610
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 19 SAFFI



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	181
CAPACITA' RICETTIVA	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input checked="" type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	473
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 20 PONTE PIETRA




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	109
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	2957
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 21 CASE FINALI




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	157
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3173
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 22 SAN CARLO




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	102
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
AMPLIAMENTO SCUOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
EDIFICIO ESISTENTE	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	674
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA PRIMARIA - 23 PONTE ABBADESSE





ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	219
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	6190
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLE SECONDARIE I^ GRADO



FID	NOME
0	VIA ANNA FRANK-VIA PLAUTO
1	VIA ANNA FRANK-S.GIORGIO
2	VIA ANNA FRANK-PRESIDENZA
3	VIALE DELLA RESISTENZA-VILLA ARCO
4	VIA PASCOLI-CALISESE
5	VIALE DELLA RESISTENZA-BORELLO
6	VIA PASCOLI-PZA S.DOMENICO
7	VIALE DELLA RESISTENZA-S.CARLO
8	VIA PASCOLI-PRESIDENZA
9	VIALE DELLA RESISTENZA-PRESIDENZA
10	Fondazione Sacro Cuore via del seminario







ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	333
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	3933
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO - 01 SAN GIORGIO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	218
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	831
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO - 02 VIA ANNA FRANK—S. EGIDIO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	456
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	4660
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO - 03 VILLARCO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	229
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	1598
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO - 04 CALISESE



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	191
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	4686
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO - 05 BORELLO




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	144
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	2458
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO - 06 SAN DOMENICO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	208
CAPACITA' RICETTIVA	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input checked="" type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	646
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO - 07 SAN CARLO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	110
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
AMPLIAMENTO SCUOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
EDIFICIO ESISTENTE	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	298
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO - 08 VIA PASCOLI




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	411
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	777
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO - 09 VIALE DELLA RESISTENZA




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	503
CAPACITA' RICETTIVA	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	5567
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO - 10 FONDAZIONE SACRO CUORE




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	159
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	/
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata


SCUOLE SECONDARIE II^ GRADO



NUM	NOME
1	Liceo Linguistico
2	Istituto Tecnico Agrario-Giuseppe Garibaldi
3	Istituto Tecnico Commerciale-Renato Serra
5	Liceo Classico-Vincenzo Monti
6	Istituto Tecnico Industriale-Blaise Pascal
7	Istituto Tecnico Geometri-Leonardo Da Vinci
8	Istituto Professionale-Ubaldo Comandini
9	Istituto Profes. Commercio-Macrelli - Iris Versari
10	Liceo Scientifico-Augusto Righi
11	Liceo Scientifico "L.Almerici" Europeo / Sportivo



Accessibilità pubblica su gomma - scuola secondaria di II grado



SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO - 01 LICEO LINGUISTICO




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	985
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO - 05 LICEO CLASSICO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	1.246
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO - 02 ISTITUTO TECNICO AGRARIO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	854
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO - 03 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	888
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO - 06 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	866
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO - 07 ISTITUTO TECNICO GEOMETRI




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	179
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguato
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO - 08 ISTITUTO PROFESSIONALE U. COMANDINI




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	511
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO - 09 ISTITUTO PROFESSIONALE DEL COMMERCIO




ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	1.126
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO - 10 LICEO SCIENTIFICO



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	1.451
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	
PARCHEGGI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input checked="" type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input type="checkbox"/>	Inadeguata

SCUOLA SECONDARIA II^ GRADO - 11 LICEO SCIENTIFICO EUROPEO / SPORTIVO "L. ALMERICI"



ISCRITTI ANNO 2019/20	N.ro	156
CAPACITA' RICETTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Da potenziare
	<input type="checkbox"/>	Da ricostruire
ADEGUAMENTO SISMICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
ADEGUAMENTO ENERGETICO	<input type="checkbox"/>	Adeguito
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente adeguato
	<input checked="" type="checkbox"/>	Non adeguato
SUPERFICIE VERDE PERTINENZIALE	Mq.	/
PARCHEGGI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Sufficienti
	<input type="checkbox"/>	Carenti
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguati
ACCESSIBILITA' CICLO-PEDONALE	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata
ACCESSIBILITA' MEZZI PUBBLICI	<input type="checkbox"/>	Buona
	<input type="checkbox"/>	Mediocre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inadeguata