C1

CITTA' STORICA

INDICE INTERNO

C3e

Nucleo storico di Roversano

C.3.e.18 Analisi degli spazi aperti

C.3.e.19 Analisi del costruito

C.3.e.20 Caratteri storici

C.3.e.21 Conservazione e degrado

C.3.e.21a Scheda del degrado

C.3.e.22 Classificazione tipologica per unità edilizie

La numerazione interna all'Allegato fa riferimento ai capitoli della relazione



SISTEMA TERRITORIALE C.3 La città storica QC C.3e.20 - Roversano




SISTEMA TERRITORIALE C.3 La città storica QC C.3e.21 - Roversano





Roversano Via Castello, 235







Fotografia ripresa da Via Castello

1	EDIFICIO DEGRADATO se in presenza di almeno uno sei seguenti fattori:		
	Lesioni significative alla struttura		SI
	Tetto fatiscente		
	Umidità diffusa		
2	EDIFICIO IN STATO DI INCURIA se punteggio	≥ 10]
3	EDIFICIO DA MANUTENTARE se punteggio	≥ 6 ; ≤ 9	
4	EDIFICIO IN BUONO STATO se punteggio	≤ 5	1
		punti degrado	SI
I	Intonaco completamente scrostato	5	X
	Intonaco parzialmente scrostato	4	
U	Tracce di umidità/muffe	3	
Т	Tinteggiatura assente	3	
	Tinteggiatura deteriorata		
Inf	Infissi/inferriate assenti o ammalorati	5	\ \ \
	Infissi/inferriate deteriorati	3	X
G	Gronda/pluviali assenti o ammalorati	2	
	Gronda/pluviali deteriorati	1	
В	Banchine/cornici totalmente crollate	5	
	Banchine/cornici parzialmente crollate	4	
Altro			
	Punteggio	8	
	Funteggio	0	
	ALTRE INFORMAZIONI:		01
	Edificio completamente non utilizzato		SI
	Edificio parzialmente non utilizzato		X
	Presenza di elementi incongrui		\square